


Einführung


Ausstattung

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Sicherheit

-
-
-





Operation

Grundlegende Messungen



WB/DP

IRT

°C/°F

Kontaktfreie IR-Oberflächentemperaturmessungen



IR TEMP



WARNUNG: Schauen Sie nicht direkt in den Laser und richten Sie den Laser nicht auf ein Auge.

↑ NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN
VON DIESEM GERÄT WIRD
LASERSTRAHLUNG
AUSGESTRAHLT



VORSICHT

LASERSTRAHL –
SEHEN SIE NICHT DIREKT IN DEN STRAHL
AUSGANG <1mW WELLENLÄNGE 630-670nm
LASERPRODUKT DER KLASSE 2
EN 60825-1:1994/A11:11996/A2:2001/A1:2002

Data Hold

HOLD

HOLD

MIN-MAX-Aufnahmemodus

MAX/MIN

REC MAX

REC MIN MAX/MIN

REC MAX/MIN

MAX/MIN

Hintergrundbeleuchtung



Automatische Abschaltung

IRT
disAPO



IRT

Niedrige Batterie

Batterieaustausch



Entsorgung



Tabelle für die thermische Emissionsstärke gebräuchlicher Materialien

Material	Emissionsstärke	Material	Emissionsstärke

Technische Daten

Allgemeine Angaben