


GUIDE D'UTILISATION

Modèle 365510 Chronomètre Digital



Introduction

Félicitations, vous venez d'acquérir un Thermomètre Digital Exttech, modèle 365510. Cet appareil dispose des fonctions Rattrapante, Temps des deux premiers arrivés Alarme et Montre. La précision de la montre est de ± 3 secondes sur 24 heures. Cet appareil vous servira pendant de nombreuses années sous réserve de lui apporter le soin nécessaire.

Mode d'emploi

MODE NORMAL

1. En mode Normal, l'écran affiche les Heures/Minutes/Secondes ainsi que le jour de la semaine.
2. Appuyez sur la touche SPLIT/RESET et maintenez-la enfoncée pour afficher l'heure de l'Alarme.
3. Appuyez sur la touche START/STOP tout en maintenant la touche SPLIT/RESET enfoncée pour activer ou désactiver l'Alarme. (L'icône en forme de cloche apparaît en haut à droite de l'écran lorsque l'Alarme est activée.).
4. Appuyez sur la touche START/STOP et maintenez-la enfoncée pour afficher la date et le mois.

MODE CHRONOMETRE (Pour accéder au mode, Appuyez 1 fois sur la touche MODE depuis le mode Normal). Une fois que vous êtes en mode CHRONOMETRE, le symbole SU-FR-SA se mettra à clignoter.

A. Temps écoulé

1. Appuyez sur Start/Stop pour lancer le décompte. (Le symbole SU-SA se met à clignoter)
2. Appuyez sur Start/Stop pour arrêter le décompte. (Le symbole SU-FR-SA se met à clignoter)
3. Appuyez sur Start/Stop pour reprendre le décompte.
4. Appuyez sur Start/Stop pour arrêter de nouveau le décompte.
5. Appuyez sur Split/Reset remettre l'affichage à zéro. Appuyez sur la touche MODE pour revenir au mode Normal.

B. Temps de passage

1. Appuyez sur Start/Stop pour lancer le décompte. (Le symbole SU-SA se met à clignoter)
2. Appuyez sur Split/Reset pour enregistrer le temps de passage. (Le symbole SU-TH-SA se met à clignoter)
3. Appuyez sur Split/Reset pour reprendre le décompte. (Le symbole SU-SA se met à clignoter)
4. Appuyez sur Start/Stop pour arrêter le décompte. (Le symbole SU-FR-SA se met à clignoter)
5. Appuyez sur Split/Reset pour remettre l'affichage à zéro. Appuyez sur la touche MODE pour revenir au mode Normal.

C. Temps des deux premiers arrivés

1. Appuyez sur Start/Stop pour lancer le décompte. (Le symbole SU-SA se met à clignoter)
2. Appuyez sur Split/Reset pour enregistrer le temps de passage. (Le symbole SU-TH-SA se met à clignoter)
3. Appuyez sur Start/Stop pour arrêter le décompte. (Le symbole SU- TH-FR-SA se met à clignoter)
4. Appuyez sur Split/Reset reprendre le décompte. (Le symbole SU-FR-SA se met à clignoter)
5. Appuyez sur Split/Reset pour remettre l'affichage à zéro. Appuyez sur la touche MODE pour revenir au mode Normal.